



STRUMENTO

**Climatizzazione**

Oggetto

**Errato collegamento raccordi**

RISOLUZIONE

In alcuni autoveicoli, i raccordi innesto rapido HP ed LP del compressore dell'aria condizionata sono posti in vicinanza al raccordo innesto rapido per la misurazione della pressione della benzina. Tali raccordi sono identici e nell'eventualità si connettesse erroneamente la Stazione di ricarica Konfort all'innesto rapido della benzina e si avviasse il processo di ricarica, si danneggerebbe seriamente la Stazione di ricarica. Questo tipo di inconveniente potrebbe verificarsi ad esempio su FIAT Punto con motore a benzina:



La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Allara Service